

EK 7 - ASANSÖR PER YOD K/TAK P KONTROL RAPORU



ROYALCERT

Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.
Kar Plaza E Blok K:13 34752 Ataşehir, İstanbul
+90 216 688 09 10 info@royalcert.com

DİLOVASI BELEDİYESİ



447740408/1

R.DIL.20.0062 - 0

10/02/2020 (P)

-

İlgili mevzuat gereği imzalanan protokol kapsamında aşağıda bilgileri bulunan asansörün periyodik kontrolü DİLOVASI BELEDİYESİ adına ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor sadece periyodik kontrolü yapılan bu asansör için geçerlidir.

ASANSÖRE L K N B LG LER

ASANSÖR C NS : NSAN YÜK ASANSÖR T P : H DROL K ELEKTR KL
MONTAJ YILI : 2016 SEY R MESAFES : 18 M. Dairesi : EVET
ASANSÖR SER NO : B6 BLOK MAK. MOTOR SER NO : 869IT2700 / 869IT2700
BEYAN YÜKÜ (kg) : 800 kg / 10 K KAT VE DURAK SAYISI : 7 / 7
STANDARD/STANDARDLAR : TS EN 81-1 + A3 ADA NO :187 PARSEL NO : 1
BEYAN HIZI (m/sn) : 0,5 0,63 1 1,6 2 2,5 D ER
ADRES : DİLOVASI / KÖSELER / GEBZE / 110

B NA SORUMLUSUNA L K N B LG LER

ADI VE SOYADI : İLHAN YILDIZ
ADRES : DİLOVASI TOKİ 2. KISIM B6 BLOK - KÖSELER MH. GEBZE CAD. NO:110 DİLOVASI/KOCAELİ
TELEFON NUMARASI : 05394867390 E-POSTA ADRES : dilovasi@emlakyonetim.com.tr

YETK L SERV SE L K N B LG VE BELGELER

ÜNVAN : TURKLIFT
ADRES : KIRKKONAKLAR MAH. 382. CAD. UMUT APT. NO:2/10 ÇANKAYA/ANKARA
TELEFON VE FAKS NO : 0 312 213 03 52 E-POSTA : engin@turklift.com.tr
PERSONEL N ADI VE SOYADI : RAMAZAN KILIÇ GÖREV : FİRMA PERSONELİ
TSE HYB : VAR YOK BELGE NO : 34-HYB-18204

BAKIM SÖZLE MES

SÖZLE ME : VAR YOK TAR H VE SÜRES : 01 / 01 / 2021 1 Yıl

REV ZYON YAPANA L K N B LG LER

ÜNVAN :
ADRES :
TELEFON VE FAKS NO : E-POSTA :
PERSONEL N ADI VE SOYADI : GÖREV :

PER YOD K/TAK P KONTROL SONUCUNUN DE ERLEND R LMES

PER YOD K KONTROL SONUCUNUN TANIMI		DÜZELTME SÜRESİ	B R SONRAK PER YOD K/TAK P KONTROL TAR H
<input type="checkbox"/>	UYGUN	YOK	
<input type="checkbox"/>	HAF F KUSURLU	12 AY / (48 AY)*	
<input type="checkbox"/>	KUSURLU	120 GÜN	
<input checked="" type="checkbox"/>	GÜVENS Z	60 GÜN	10 / 04 / 2020

*KISALTIMA: (Mevcut asansörde tespit edilen uygunsuzluk için düzeltme süresi)

9 Adet Uygunsuzluk Tespit Edilmiştir. Uygunsuzluklar Ektedir.

AÇIKLAMALAR

Bu rapor, Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği (06.04.2019/ 30737) geçici madde 1'e göre, 24.06.2015 tarihinden önce piyasaya arz edilen asansörün tescil işleminde kullanılabilir ancak 7.maddeye göre tescil işleminde kullanılamaz.

RAPOR ONAY TAR H

11/02/2020

ADI/SOYADI/UNVANI

MZASI

MUAYENE ELEMANI

BARIŞ ÇELTIKÇIOĞLU

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

TEKN K YÖNET C

Nezir Sallıtepe

Makine Mühendisi





ROYALCERT

Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.
Kar Plaza E Blok K:13 34752 Ataşehir, İstanbul
+90 216 688 09 10 info@royalcert.com

DİLOVASI BELEDİYESİ



447740408/1

R.DIL.20.0062 - 0

10/02/2020 (P)

-

- 1 - 1.16.12 (S) - Makina sehпасinin montajındaki dengesizlikler giderilmelidir (stabil olmalı).
- 2 - 1.36.1 (M) - Kumanda panosu içerisindeki kontaktörlerde ark giderilmelidir.
- 3 - 1.46.2 (S) - İstem disi kabin hareketi güvenlik tertibatı çalışır hale getirilmelidir.
- 4 - 2.11.6 (M) - Kabin altı patenlerindeki boşluk ayarlanmalıdır.
- 5 - 2.11.12 (M) - Kabin üstü paten boşlukları ayarlanmalıdır.
- 6 - 2.11.21 (M) - Kabin kılavuz rayı çalışma yüzeyindeki pürüzlü yüzeyler düzeltilmelidir.
- 7 - 2.11.23 (M) - Kabin rayları yağlanmalıdır.
- 8 - 3.5.8 (K) - Kabin güvenlik tertibatı çalışır hale getirilmelidir.
- 9 - 3.6.7 (M) - Yukarı yönde hareket eden kabinin asiri hızlanmasına karşı koruma tertibatı çalışır hale getirilmelidir.

RAPOR ONAY TAR H

11/02/2020

ADI/SOYADI/UNVANI

MZASI

MUAYENE ELEMANI

BARIŞ ÇELTİKÇİOĞLU

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

TEKNİK YÖNET Cİ

Nezir Sallıtepe

Makine Mühendisi

